

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-08		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2014年 10月30日(木) 15時 30分 天候() 温度(°C)湿度(%)			
災害区分		☒ 不休災害 ☐ 休業災害 (休業:△日)			
被災者	部門	製造		雇用形態	正社員 ☒ 派遣 ☐ 契約、その他()
	年齢	46 歳	性別:	☒ 男 ☐ 女	勤続年数 0.4年 経験年数 0.4年
	傷病名	病名 (打撲)			
	傷病部位	左足甲			
災害発生状況	リフトによる材料搬送作業で、壁に対して後退している時、リフトが完全に停止していない状態で運転手は次の作業に取り掛かろうとして降りた。しかしリフトが路面の傾斜と荷物の重さで思った位置に停止せず危険を感じ運転位置に戻ろうとしたが間に合わず左足が壁とリフト後部の間に挟まれた。			状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型 ^{※1)} 5.はさまれ、巻き込まれ			作業の形態: ☒ 定常 ☐ 非定常、その他()	
	起因物: フォークリフト			特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)				
	不安全行動、思い込み運転操作				
	2.物に関する要因(machine)				
	路面の傾斜				
	3.環境要因(media)				
	作業エリアが狭い				
対策	4.管理的要因(management)				
	安全教育				
	①壁の手前側に車止めを設置し、後退侵入禁止線を黄色で表示した。				
	②製造グループ員全員でミーティングを実施し、状況確認、原因と対策を話し合った。				
	③フォークリフト運転に関する安全教育を実施した。				
対策分類 ^{※2)} : 1-5、1-6、2-6					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)