

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-16		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2014年 6月 23日(月) 8時 20分 天候(晴) 温度()℃湿度()%			
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	製造部門		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()	
	年齢	24 歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 6年 3ヶ月	経験年数 6年 3ヶ月
	傷病名	病名 (骨折)			
	傷病部位	左人差指(末節骨)			
災害発生状況	①パレットに載ったドラム原料の仕込みを行なっていた。		状況概略(写真orイラスト) 【仕込み前の状態】  【被災時の状態】  		
	②原料を仕込み終わった空ドラムを片付ける際、支柱と空ドラムの間に左人差指を挟んだ。				
	③作業者は指に痛みはあったが大した事はないと思い、就業後、自宅へ帰宅した。				
	④帰宅後痛みが引かない為、病院へ行き、左人差指末節骨骨折と診断された。				
	災害の型 ^{※1)} :5 はさまれ、巻き込まれ				
	起因物: 空ドラム				
	作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()				
特記事項 特になし					
原因分類	1.人的要因(man):慣れた作業に対する作業者の注意不足				
	2.物に関する要因(machine):特になし				
	3.環境要因(media):仕込み口になるべく近づけようと支柱ギリギリまでドラムを並べた				
	4.管理的要因(management):特になし				
対策	①3現KYTおよび日々の教育の継続により安全意識の向上を図っていく。				
	②パレットを柱に近づけすぎないように柱東側80cmの場所に黄線を引きパレット置位置限界線を設けた。				
	③支柱に30mm厚のスポンジマットを1m幅で巻き、接触衝撃を和らげ怪我を防止するように改善した。				
	対策分類 ^{※2)} :1-2 災害・事故の想定と対応、1-6 教育、2-4 危険認識				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)