

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-40	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時		2016年 4月 21日(金) 11時10分 頃 天候( 晴 ) 温度( °C)湿度( %)		
災害区分		不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業: 日)		
被 災 者	部門	生産部 分散班		雇用形態 <u>正社員</u> 派遣、契約、その他( )
	年齢	24歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 6ヵ月 経験年数 6ヶ月
	傷病名	病名 ( 右手首打撲 )		
	傷病部位	右手首		
災 害 発 生 状 況	状況概略(写真orイラスト)			
	仕込みタンクに設置されているディスパーを降ろしている際に、ディスパーの固定レバーが			ディスパーを降ろしながら右腕をすき間に入れた為挟まれてしまった。
	されていなかったため、ディスパーを降ろしながら固定レバーを操作した。			
	その際に降りてきているディスパーの隙間に右手首を挟まれてしまった。			この部分で挟まれた。
災害の型 <sup>※</sup> 5 はさまれ、巻き込まれ				
起因物: ディスパー				
原 因 分 類	1.人的要因(man)			
	昇降中のディスパーの隙間に体を近づけると危険であることが認識できていなかった。			
	2.物に関する要因(machine)			
	3.環境要因(media)			
4.管理的要因(management)				
危険予知の教育が十分にできていなかった。				
対 策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ディスパー取り扱いの基本作業を再度、教育を行った。</li> <li>・他の設備についてもKY教育を行った。</li> </ul>			
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-6(教育) 、 2-4(危険認識)			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)