日塗工 整理№.	2016－02	労働災害状況調査表

発生会社　事業所					
災害発生場所		粉体試作室溶剤洗浄ブース			
災害発生日時		2015年　7月27日（火）　16時45分　　天候（晴れ）　温度（29.5℃）湿度（72%）			
災害区分		不休災害　　休業災害（休業：△日）			
被災者	部門	技術部		雇用形態　正社員、派遣、契約、その他（　　）	
	年齢	41歳	性別：男　女	勤続年数　2週間	経験年数　2週間
	傷病名	病名　（右眼眼球粘膜炎症 ）			
	傷病部位	右眼			

災害発生状況	ヘンシェルミキサー分解後、溶剤洗浄ブースにて部品を刷毛洗浄していた。 洗浄溶剤（MEK）の入ったピットに部品を沈めたと、下に沈んでいたプロペラ部品に当たり衝撃で溶剤が跳ねて右眼に飛散した。 被災時、保護メガネは未着用であった。 （作業終了直前で気が緩んでいた） 病院へ行き診断を受けた結果、眼球粘膜の炎症であった。	状況概略（写真orイラスト）
	災害の型※1)　7	作業の形態：定常、非定常、その他（　　）
	起因物：　洗浄溶剤	特記事項
原因分類	1.人的要因(man)　配属後、2週間程の経験で未熟であった。 2.物に関する要因（machine）　保護眼鏡を着用していなかった。 3.環境要因（media） 4.管理的要因（management）　危険予知訓練の不足。	
対策	・社員と共同作業を行い、OJTによる教育を実施する。 ・作業手順、保護具について再度安全教育を行う。	
	対策分類※2)：　1－6、2－4	
備考	類似箇所の摘出：	

※1)①から選択　　※2)②から選択（複数可）