


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-45	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時	2016年 3月15日(火) 9時40分 天候(晴) 温度(10℃)湿度(50%)			
災害区分	不 <del>休</del> 災害		休業災害(休業: 日)	
被災者	部門	第1技術		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他( )
	年齢	44歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 19年 経験年数 19年
	傷病名	網膜炎症		
	傷病部位	目		
災害発生状況	工場で使用しているキシレンを抜き取り際、配管の のcockを開け過ぎたため、キシレンが噴出し 勢いで配管に付けていた容器の口が外れ、飛散 したキシレンが目に入った。		状況概略(写真orイラスト)	
				
災害の型 <sup>※1)</sup> 8 有害物との接触		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他( )		
起因物: 溶剤		特記事項		
原因分類	1.人的要因(man)			
	保護具未装着、不注意			
	2.物に関する要因(machine)			
	容器			
3.環境要因(media)				
配管内の圧力				
4.管理的要因(management)				
注意喚起の表示がなかった				
対策	危険物を取り扱う際には、保護具を装着する。			
	ビーカー等口の大きいもので一旦取ること。			
	取り口には、『バルブはゆっくり開けること』の看板をとりつける			
対策分類 <sup>※2)</sup> :		1-6 教育 2-4 危険認識		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)