

日 塗工 整理No.(日 塗工記入)		2016-51		労働災害状況調査表		
発生会社 事業所						
災害発生日時		2017年 1月17日(火) 8時50分 天候(晴れ) 温度(℃)湿度(%)				
災害区分		○不休災害 休業災害(休業:△日)				
被災者	部門	協力会社		雇用形態 ○正社員 派遣、契約、その他()		
	年齢	20歳	性別: ○男 女	勤続年数 1年10か月	経験年数 1年10か月	
	傷病名	病名 打撲				
	傷病部位	右足かかと				
災害発生状況	・ラック2段目の石油缶を下すため、電動ハンドリフターを使用中に発生した。 ・後退中に操作を誤り、電動ハンドリフターと後ろのパレットに右足を挟まれた。 ・電動ハンドリフターは ①手を放すと緊急停止する ②ハンドルを完全に上にあげると停止する ③ハンドル部にも挟まれ防止装置があり水平のまま体にあたると停止するの機能があるが作業者は写真のように中途半端な位置でハンドルを離さず。		状況概略(写真orイラスト)  パレット挿入位置が合わず、前後進を繰り返す 			
	災害の型※1)		3激突(当たる・ぶつかる)		作業の形態:○定常、 非定常、その他()	
	起因物: 電動ハンドリフター		特記事項:			
	原因分類	1.人的要因(man)				
電動ハンドリフターの操作未熟、行動前の周囲未確認						
2.物に関する要因(machine)						
3.環境要因(media)						
作業スペースの不足						
対策	4.管理的要因(management)					
	取扱い教育の不足					
	①電動ハンドリフターの運転姿勢の表示を作成してリフトに貼り付けた。					
	②位置決めの為の目印を路面に表記した。					
	③上記目印の運用についての説明を表示した。					
④電動ハンドリフターの安全教育を実施した。						
対策分類※2): 1-3、1-6、2-4						

※1) ①から選択 ※2) ②から選択(複数可)