

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2016-59		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2016年 9月 22日(木) 20時 30分 天候(雨) 温度(- ℃)湿度(- %)			
災害区分		☒ 不休災害 ☐ 休業災害 (休業:△日)			
被災者	部門	製造		雇用形態 ☒ 正社員、派遣、契約、その他()	
	年齢	22 歳	性別: ☒ 男 ☐ 女	勤続年数	2年11か月 経験年数 2年11か月
	傷病名	右足背打撲			
	傷病部位	右足背			
災害発生状況	クローズドラム(110kg)をプラスチックパレットから降ろす作業をしているとき、人力にて左右方向に交互に少しずつ回しながらパレットの端からドラムが1/3はみ出すまで動かし、パレット上から一気に床へ滑らし降ろそうとした為、作業者の意思と違い右足の甲の上に乗れ、右足を打撲した。			状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型※1) 5. はさまれ、巻き込まれ			作業の形態: ☒ 定常、非定常、その他()	
	起因物: クローズドラム(110kg)			特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)				
	運搬機が使える状態であったのに係わらず省略行動を行い、人力運搬でドラムを動かした。				
	2.物に関する要因(machine)				
	導電プラパレは、木製パレットと異なり滑り易い。				
	3.環境要因(media)				
対策	一時原料置場が満杯の状態であり作業エリアとして十分なスペースが確保出来ていなかった。				
	4.管理的要因(management)				
	「味入りドラム取扱い運搬」教育は実施していたが、遵守チェックとフォローが不十分であった。				
	①味入りドラムの取扱い運搬は、専用運搬具を取り扱うことのルールを再教育。				
	②職場長による教育後の遵守状況チェックとフォローを強化。				
対策	③一時原料置場の2S実施とルールの再見直しで整然とした姿とする。				
	④プラスチックパレット使用時の危険予知訓練を行い、危険に対する感受性を向上させる。				
	対策分類※2): 1-2災害・事故の想定と対応、1-6教育、2-4危険認識				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)