

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2014-3 6		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2014年 8月 12日(火) 15時 40分 天候(晴れ) 温度(- ℃)湿度(- %)			
災害区分		☒ 不休災害 ☐ 休業災害 (休業:△日)			
被災者	部門	構内物流		雇用形態 正社員、派遣、契約、 ☒ その他()	
	年齢	42 歳	性別: ☒ 男 ☐ 女	勤続年数 2カ月	経験年数 2カ月
	傷病名	病名 (右目炎症)			
	傷病部位	右目			
災害発生状況	ボトル商品を箱に入れる際に、ボトルキャップの締りが甘かったため、キャップが指に引っ掛かることで開いた状態になってしまい、塗料が跳ね目に入った。			状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型※1) 8. 有害物等との接触			作業の形態: ☒ 定常、 ☐ 非定常、 ☐ その他()	
	起因物: 塗料			特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)				
	梱包時の商品の扱いを無造作に行った。				
	2.物に関する要因(machine)				
	ワンタッチキャップの締りが甘いものがある。				
	3.環境要因(media)				
	作業経験の少ない作業に対して上位者による教育不足。(物流委託会社の安全意識の欠如)				
対策	4.管理的要因(management)				
	手順書への詳細記載もれ。KY意識の欠如。				
	①ワンタッチキャップタイプの商品は手のひらで押さえ、蓋が閉まっていることを確認し詰め替え作業を行う。				
	②手順書への追記⇒キャップが開いても塗料が飛び跳ねないように、手のひらで覆うような持ち方で作業する。				
	③キャップの形状変更について、事業部で検討する。				
	対策分類※2): 1-2、1-4、1-6、2-4				

※1) ①から選択 ※2) ②から選択(複数可)