

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-17		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2014年 12月 2日(火) 11時 00分 天候() 温度(°C)湿度(%)			
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	製造部門(間接)		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()	
	年齢	55 歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数	24年 経験年数 8ヶ月
	傷病名	病名 (接触性皮膚炎(カブレ))			
	傷病部位	顔面 および 腕			
災害発生状況	①使用した容器を混合洗浄水(水・フチルセロソルフ・酢酸の混合液)で刷毛を用いて洗浄していた。		状況概略(写真orイラスト) 【対策として作成した作業安全基準】 		
	②混合洗浄水の飛沫が皮膚に付着した。				
	③作業後、付着部分にかゆみを感じ、発疹してきたため、病院で受診し、接触性皮膚炎と診断された。				
災害の型 ^{※1)} : 8 有害物との接触		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()			
起因物: 刷毛		特記事項 特になし			
原因分類	1.人的要因(man):当該作業に対するKY不足				
	2.物に関する要因(machine):刷毛での洗浄				
	3.環境要因(media):特になし				
	4.管理的要因(management):作業手順無し				
対策	・当該作業の作業基準を作成して、作業手順を決め、当該作業実施者への教育を実施した。				
	①作業基準通り、保護具(保護メガネ、ゴム手袋、前掛け)の着用を徹底する。				
	②混合洗浄水の酢酸の濃度を、約2.5%→1%以下にする。				
	③刷毛の使用を禁止し、スポンジで洗浄することとする。				
対策分類 ^{※2)} :1-2 災害・事故の想定と対応、1-5 変更管理、1-6 教育、2-1 マネジメント、2-4 危険認識					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)