

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-49		労働災害状況調査表				
発生会社 事業所								
災害発生日時		2015年 3月 4日(水) 11時 00分 天候(晴) 温度(-℃)湿度(-%)						
災害区分		☒ 不休災害 ☐ 休業災害 (休業:△日)						
被災者	部門	業務課		雇用形態 ☒ 正社員、派遣、契約、その他()				
	年齢	45歳	性別: ☒ 男 ☐ 女	勤続年数	27年 経験年数 1年			
	傷病名	病名 (× ×)						
	傷病部位	右手人差し指の指先を裂傷						
災害発生状況	状況概略(写真orイラスト) パレットに積まれたプラスチックドラム(190kg)を 自力で降ろそうとした際に、バランスを崩しドラムが 左に回転し倒れ込んできた。 支えようとしたが右手が持っていられ床面と プラスチックドラムに右手人差し指を挟まれた。 すぐに総合病院に行き縫合手術を受けた。		 					
					災害の型※2・5 転倒・はさまれ		作業の形態: ☒ 定常、非定常、その他()	
					起因物: ラスチックドラム		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)							
	昼前に終わらせようと急いで作業を進行させていた。							
	2.物に関する要因(machine)							
	パレットの段差により、意図せぬ方向にドラムが移動した。							
	3.環境要因(media)							
	4.管理的要因(management)							
対策	洗浄作業の手順遵守の意識が低かった。							
	パレットからの荷卸し作業は手動は辞め、専用器具を使用する							
								
	対策分類※1 1-5変更管理 1-6教育							

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)