


整理 No.	2016-15	労働災害状況調査表						
発生会社 事業所								
災害発生日時	2015年 11月19日(木)		9時00分頃	天気 (晴れ)				
災害区分	不休災害		休業災害(休業見込み日数: 1日)					
被災者	部門	生産・技術・営業・管理(事務)運輸		雇用形態	正社員 派遣・契約・その他( )			
	年齢	32歳	性別: 男 女	勤続年数	3年1ヶ月 経験年数 3年1ヶ月			
	傷病名	①打撲、②炎症、③擦り傷						
	傷病部位	①右手首と頭部、②肩と首、③頭部						
災害発生状況	納品先でトラックの荷台からパレットへ製品の積替え作業を行っていた際、ドラム缶を手前に引き倒そうとした時に手がすべり、反動で荷台から転落した。							
	災害の型 <sup>※1</sup> : 1,墜落・転落、9,動作の反動、無理な動作					作業の形態: 定常、非定常、その他( )		
	起因物: トラックの荷台、ドラム缶					特記事項:		
原因	1,人的要因(man):							
	ドラム缶を手前に傾ける為には、日頃から勢いを付けて倒していた。							
	2,物に関する要因(machine):							
	製品ドラムの天面が前日の雨で濡れていた。							
原因	3,環境要因(media):							
	荷台の荷物がいっぱい、足場の確保ができてなかった。トラックの後方にも							
	4,管理的要因(management):							
	高所作業であったが、トラックの荷台であることから安全带等の設置を行えていなかった。							
対策	1)ドラム缶が濡れている場合はタオルでふき、滑らない素材のゴム手袋を使用する。							
	2)ドラムクリッパーなどを納入先から借りることが出来る場合は、なるべく専用機具を使い作業をする。							
	3)万が一落下した場合に、怪我の軽減のため帽子ではなく、ヘルメットを着用し作業する。							
備考	対策分類 <sup>※2</sup> : 1-2,1-6,2-4							
	類似箇所の摘出:							