

日塗工 整理No.		2016-36	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所					
災害発生日時		2016年 3月22日(火) 10時 50分 天候( ) 温度( °C)湿度( %)			
災害区分		不休災害 ( ) 休業災害 (休業:100日)			
被災者	部門	製造		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他( )	
	年齢	20歳	性別 (男) 女	勤続年数	2年 経験年数 2年
	傷病名	病名 (開放骨折)			
	傷病部位	右腕:肘より下、 左腕:手首より上			
災害発生状況	床用塗料の仕込み作業中、ディスパーを回しながら顔料をドラム缶に仕込んでいた。				
	一袋目の最後を入れる際、				
	中に入っているビニールを取り全量仕込んでいた。				
	その際、ビニールがディスパーに巻きつき、				
	両腕もディスパーに巻き込まれ、				
両腕とも開放骨折となった。					
災害の型 <sup>※1)</sup>		5	作業の形態: 定常、非定常、その他( )		
起因物:		塗料製造用ディスパー		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man) : 手が汚れるため、長手ゴム手袋(作業標準書外)を使用し仕込み作業をしていた。短時間で作業を終わらせるため、ディスパーを攪拌しながら顔料を投入を行っていた。				
	2.物に関する要因(machine) : 巻きつき防止の治具、非常停止スイッチが無かった。				
	3.環境要因(media) :				
	4.管理的要因(management) : 作業標準の遵守や注意喚起が不十分だった。				
対策	①ディスパー取り扱い作業標準書、仕込み作業標準書を改定、ポイントカードと併せ教育実施。				
	②ゴム手袋での作業禁止。				
	③ディスパーに巻きつき防止用カバーの装着及び非常停止スイッチの設置。パトランプ警報ブザーの設置を計画中				
	④毎朝のグループミーティングで一日の作業確認と注意確認を実施。				
対策分類 <sup>※2)</sup> :		1-2、1-4、1-6、2-4			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)