

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-43	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2016年 03月08日(木) 16時 45分 天候(晴) 温度(°C)湿度(%)		
災害区分	不休災害 <u>休業災害</u> (休業:7日)		
被災者	部門	生産部門	雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()
	年齢	33歳 性別: <u>男</u> 女	勤続年数 9か月 経験年数 9か月
	傷病名	病名 (左足首外側第三靭帯損傷)	
	傷病部位	左足首	
災害発生状況	<p>水性塗料充填作業(0.7L容量缶)終了後、充填機のホッパーを洗浄するために、いつもは2段式の踏み台を足場にして洗浄作業を行っているが当日は見当たらなかったため、作業者が右上図に充填機のコンベアーライン上の端の部分にのって作業を行っていたが、コンベアーライン上が洗淨水で濡れていた為、足が滑ってしまい床面へ落ちてしまった。その際着地した左足が充填部前の囲いのレンガ上に着地したため、足首をひねった形になり、足首外側の靭帯を損傷した。</p>		 
			 
災害の型 ^{※1} 1. 墜落・転落		作業の形態: 定常、 <u>非定常</u> 、その他()	
起因物:		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man) 前日より少し体調が悪かった。		
	2.物に関する要因(machine) 足場として使っている台が置いてなかったため		
	3.環境要因(media) 作業場に水が散っていた為		
	4.管理的要因(management) 5Sの指導を受けているにもかかわらず守られていない		
対策	1. 充填機ホッパーを洗浄するための足場を設置した		
	対策分類 ^{※2} : 1-3、2-4		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)

