

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2016-61		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所							
災害発生日時		2016年 10月 18日(火) 17時 45分		天候(晴れ)		温度(- °C)湿度(- %)	
災害区分		不 休 災害		休業災害(休業:△日)			
被 災 者	部門	製造		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他()			
	年齢	32 歳	性別: (男) 女	勤続年数	6年	経験年数	6年
	傷病名	右足 ふくらはぎ切傷					
	傷病部位	右足 ふくらはぎ(六針縫合)					
災 害 発 生 状 況	少量着色顔料仕込み後に集塵ダクトを開けるため、仕込み口から約2m先のダンパーに移動しているとき、仕込み用カッターの落下防止用ワイヤーに左足が引っ掛かり、カッター本体を右足で蹴った。 その反動でカッターがふくらはぎに飛んできて右足後部ふくらはぎを切傷した。 カッターの刃は、1節半出たままであった。			状況概略(写真orイラスト)			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">対策写真</div> 			  			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">カッター一時置場</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">カッターの刃 1節半</div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">依れた落下防止ワイヤー 2m</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">カッターの刃</div>			
災害の型 ^{※1)}		6. 切れ、こすれ		作業の形態: (定常)、非定常、その他()			
起因物:		仕込み用カッター		特記事項			
原 因 分 類	1. 人的要因(man)						
	カッターの刃を出した状態で他の作業を行った。(その場を離れた)						
	2. 物に関する要因(machine)						
	落下防止ワイヤーの長さが適切でなく、通路にはみ出していた。						
3. 環境要因(media)							
作業中のカッター一時置場が無く、ミキサーの蓋の上に置いて作業を行っていた。							
4. 管理的要因(management)							
ワイヤーへの躓きについては、現場でのOJT教育に留まり、物理的対策が講じられなかった。							
対 策	①カッター一時置場を作成し、刃がむき出しにならないよう、毎回さやの中に簡単に収納できるように改善。						
	②落下防止ワイヤーを作業に見合った長さに調整し、作業場及び通路にはみ出さないように改善。						
	③仕込み作業完了後にカッターの刃を収納するようにOJT教育と監視により徹底する。						
対策分類 ^{※2)} :		1-2災害・事故の想定と対応、1-3リスクアセスメント、1-6教育、2-4危険認識					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)