

日 塗工整理No.		2017-39		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 3月28日(火) 14時00分 天候(晴) 温度(8℃)湿度(%)			
災害区分		不休災害 休業災害(休業: 30日の予定)			
被災者	部門	製造課		雇用形態	正社員 派遣 契約、その他()
	年齢	34歳	性別:男	勤続年数	1年8ヶ月 経験年数 1年8ヶ月
	傷病名	骨折及び裂傷			
	傷病部位	左手小指骨折 薬指と小指の間の裂傷			
災害発生状況	リーチ式フォークリフトにて、パレット置き場より空のパレット2枚を工場内に運ぼうとバックで走行していて、方向を誤り空のコンテナと接触する際にとっさに身を翻したためにコンテナとフォークの間に左手が挟まってしまった小指の骨折又、あわてて手を引き抜いたことで、裂傷に至ったと思われる。		状況概略(写真orイラスト)		
					
	災害の型 3激突(当たる・ぶつかる)		作業の形態 定常、非定常、その他()		
起因物: リーチ式フォークとコンテナ		特記事項:			
原因分類	1.人的要因(man) 例 不安全行動、手順にしたがったか、体調 等				
	スペースが広くあり方向を誤ったものと考えられる。本人も記憶が曖昧で真の原因がつかめない。				
	2.物に関する要因(machine) 例 機械、設備の欠陥、不具合、工具の選定不良等				
	3.環境要因(media) 例 作業環境、気象条件の悪さ、安全指示が伝わらず等				
	4.管理的要因(management) 例 日常管理の有効性(作業手順の有無、点検、指示者) ヘルメットと作業用手袋は着用していた。又、スピードが5km以下の設定となっていた。				
対策	コンテナに黄色と黒のテープを貼り、認識しやすいようにする。				
	対策分類 (複数選択4つまで可)	1-2災害・事故の想定と対応 2-6学習伝承		2-4危険認識	