

整理No. 2017-5		労働災害状況調査表			
災害発生場所		D1工場			
災害発生日時		2017年 3月 6日(月) 12時 10分 天候(雨) 温度(9.9℃)湿度(82%)			
災害区分		不休災害 <u>休業災害</u> (休業:0日) 重大ヒヤリ			
被災者	部門	第1製造課		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()	
	年齢	21歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数	2年11ヶ月 経験年数 2年11ヶ月
	傷病名	病名 (右肩脱臼)			
	傷病部位	右肩			
災害発生状況	塗料工場の中二階で仕込作業を行っていた。昼休みのため、一階へ下りる際に階段を一段踏み外した。その時、ゴム手袋をはめた右手で手摺を持っていたため、右手で落下する体を支えるような体勢になった。体は階段を踏み外した勢いで仰向けに落下し、右腕が後ろにねじられて肩に負担がかかり、右肩を脱臼した。		状況概略(写真orイラスト)		
					
			災害の型※1) 1		
			作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()		
起因物: 階段、ゴム手袋		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man) ・ゴム手袋を着用したまま階段を下りた。・危険に対する意識が低かった。				
	2.物に関する要因(machine) ・階段に滑り止めが設置されていなかった。				
	3.環境要因(media) ・雨で湿度が高かった。				
	4.管理的要因(management) ・				
対策	・階段使用時は、ゴム手袋を外す。				
	・階段に滑り止めを設置する。				
	・安全に対する再教育の実施。				
	対策分類※2): 1-6、2-4				
備考	類似箇所の摘出:				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)