

整理No.2018-56		労働災害状況調査表				
災害発生日時		2018年8月28日(火) 15時10分 天候(曇り) 温度()℃湿度()%				
災害区分		○不休災害 一休業災害(休業:△日)				
被災者	部門	設備部		雇用形態 ○正社員、派遣、契約、その他()		
	年齢	26歳	性別: ○男 一 女	勤続年数 7年5か月	経験年数 7年5か月	
	傷病名	病名 爪脱臼(爪剥離)				
	傷病部位	右足小指				
災害発生状況	<p>取り外したボールバルブ(50A)が複数個あり、それらを作業場所確保の為、整理しようとした。バルブのハンドルを持って移動させていたところ、そのうちの1つにスナップリングが付いていないバルブがあり、ハンドルからバルブが外れて落下した。バルブが安全靴の保護プレートの無い右足小指に当たり、負傷した。</p>		<p>状況概略(写真orイラスト)</p>  			
	災害の型 ^{※1)}	4.飛来、落下		作業の形態:定常、○非定常、その他()		
	起因物:	ボールバルブ		特記事項:特になし		
	原因分類	<p>1.人的要因(man) ハンドル部分を持って移動しようとした、腰の高さまで引き上げた</p> <p>2.物に関する要因(machine) スナップリングがなかった、安全靴の保護プレートの無い部分に落下した</p> <p>3.環境要因(media) バルブ本体にワニスが付着(ハンドル部分を持った要因)</p> <p>4.管理的要因(management) 業務外であったが、親切心から手伝った</p>				
対策	<p><バルブ保管時のルール化:教育による対策> バルブを保管する時(置いておく時)、その場所で、バルブを取り扱った者が、スナップリングが付いていないバルブハンドルは、バルブ本体から取り外して、個別に保管しておく。(置いておく。)</p>					
	対策分類 ^{※2)} :	1-3、1-6、2-4				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)