

整理No. 2019-8		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2018年 7月31日(水) 10時 30分 天候(曇) 温度(30℃)湿度(65%)			
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業: 日)			
被災者	部門	製造グループ充填作業		雇用形態 正社員、派遣(契約、その他())	
	年齢	54歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	勤続年数 33年	経験年数 33年
	傷病名	病名 (打撲)			
	傷病部位	腰			
災害発生状況	被災者は振動篩の運転を担当していたが、篩機から塗料が溢れ作業台の上にこぼれた。 こぼれた塗料をふき取る作業をする際、作業台の転落防止手摺が邪魔になるので手摺を外して清掃作業を行った。この清掃作業をしている時に被災者は手摺を外したことを忘れ作業台の端に寄った時にバランスを崩し作業台から落ちた。 その際、モータと腰がぶつかり打撲を負った。		状況概略(写真orイラスト)		
	災害の型 ^{※1)}		1 転落		作業の形態: 定常、非定常、その他()
	起因物:		振動篩機		特記事項
原因分類	1. 人的要因(man)				
	危険予知不足				
	2. 物に関する要因(machine)				
	取外し式手摺				
対策	3. 環境要因(media)				
	なし				
対策	4. 管理的要因(management)				
	教育不足				
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・転落防止手摺は重要な設備であるので、この手摺を外さないことを再確認した。 				
	対策分類 ^{※2)} :		1-6教育		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)